

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Freiburger Str. 29  
DE-79822 Titisee-Neustadt  
Telefon (0 76 51) 989 9461



**Bericht-Nr.:** ODE0TNE0JFQ001002  
**KFZ-Prüfz.:** 007617-

(1) Fz-Id.Nr.: **9113101237**  
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
(3) Ausstellungsdatum: 12.03.2021 11:33 Uhr  
Prüfört: Titisee-Neustadt  
(4) Laufleistung: 88960 km  
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01  
Aufbau: GESCHLOSSEN 0200  
Hersteller: PORSCHE 0583  
Typ: 911 T (USA) 000000  
Var./Ver./Ausf.: - / -  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: -  
zGM: 1400 kg  
Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel: 4.19.9.3/2.0.11  
Kundenkennzeichen:

**DRESCHER KAROSSERIEBAU GMBH & CO. KG**  
**ERLENBRUCK 11**  
**79856 Hinterzarten**

**Begutachtung § 23 StVZO**

**(7) Ergebnis:** ohne festgestellte Mängel  
**(8) Nächste HU:** März 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Bausch  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

**Messwerte:**

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	157	161
Betriebsbremse 2. Achse	201	208
Feststellbremse 1. Achse	166	110

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
Abbremsung FBA (%): Räder block.

**TÜV Gebühr**

Begutachtung § 23 StVZO	43,70 EUR	52,00 EUR
§21 + §23 Kombination		
<b>Gesamt:</b>		Brutto 52,00 EUR

USt-IdNr.: DE177565595  
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.  
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).  
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).  
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598;  
ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

**EINGETRAGEN AM 24. SEP. 2021**

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  
Außenstelle Titisee-Neustadt  
Goethestraße 7, 79822 Titisee-Neustadt





Bericht-Nr.: 0DE0TNE0JFQ001002

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Freiburger Str. 29

79822 Titisee-Neustadt

Tel.: (0 76 51) 989 9461

Fax.: (0 76 51) 25 68

### Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. c) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

<b>1. Name des Auftraggebers</b>		
Name:	DRESCHER KAROSSERIEBAU GMBH & CO. KG	
Adresse:	ERLENBRUCK 11, 79856. Hinterzarten	
<b>2. Fahrzeugdaten</b>		
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	9113101237	
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN	
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	PORSCHE	0583
Typ / Variante / Version / Code	911 T (USA)/-/-	000000
Handelsbezeichnung	-	
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	-	
Datum der Erstzulassung	7/1973	
Amtl. Kennzeichen	-	
<b>3. Technische Beschreibung</b>		
<b>Zustand Hauptbaugruppen</b>	<b>erfüllt</b>	<b>nicht erfüllt</b>
<b>3.1 Aufbau/Karosserie</b>		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.2 Rahmen und Fahrwerk</b>		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.3 Motor und Antrieb</b>		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.4 Bremsanlage</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*) nicht Zutreffendes kann entfallen






B. K...

TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.





<b>3.5 Lenkung</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.6 Reifen / Räder</b>		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.7 Elektrische Anlage</b>		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.8 Innenraum</b>		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.9 Pflege- und Erhaltungszustand</b>		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu "normalen alten" Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand</b>		
Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:	
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.2 Rahmen / Fahrwerk		
3.3 Motor / Antrieb		
3.4 Bremsanlage		
3.5 Lenkung		
3.6 Reifen / Räder		
3.7 Elektrische Anlage		
3.8 Innenraum		
<b>5. Ergebnis der Begutachtung</b>		
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt *)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bericht-Nr.: 0DE0TNE0JFQ001002		
Ort, Datum: Titisee-Neustadt, 12.3.2021		
 Unterschrift des aaS/PI Benjamin Bausch		
	 Prüfstempel mit Kennnummer	

Erläuterungen zu 5.:

\*) nicht Zutreffendes kann entfallen

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.