

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference

14.03.2018

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference

GSP/TPR Iü

Name

E-Mail

Lüdemann

Datum/Date

19.03.2018

Daimler-Benz Typ: 107 (560 SL)
Fahrzeug-Ident-Nr.: WDB BA48D1 KA 098164
Antragsteller/Fahrzeughalter: Herr Josef Eckl
W0022605/ 150

Hersteller-Bestätigung

Zur Einzelabnahme gemäß §21 StVZO sind für das o.g. Fahrzeug die technischen Daten gemäß Anlage zugrunde zu legen. Umbaumaßnahmen, die für die Zulassung durch einen a. a. S. angeordnet sind, müssen durch einen MB-Servicebetrieb in der Fahrzeugdokumentation vermerkt werden.

Ergänzende Informationen für den a. a. S.:

Motor-Nr.: 117967 12 044959
Auslieferung: 01/1989 (Exportausführung Kalifornien)
Abgasverhalten: Der PKW erfüllt die Anforderungen der Anlage XXIII zu § 47 StVZO.


Dieses Fahrzeug wurde im Mercedes-Benz Werk in Sindelfingen im Januar 1989 für den kalifornischen Markt produziert und über die dortige Mercedes-Benz Vertriebsorganisation ausgeliefert.

Die Angaben beziehen sich auf den Zustand der Auslieferung ab Herstellerwerk und berücksichtigen nicht irgendwelche nachträglichen Umbauten.


Diese Bestätigung erfolgt ohne Prüfung der Eigentums- und Besitzrechte.

Daimler AG

Anlage: Datenblatt



i. V. Krug




i. A. Lüdemann

Seite 1 von 2

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone + 49 70 31 90-0
Telefax/Fax + 49 7 11 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

 Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Datum: 06.05.2018
Rechnungs-Nr.: 201800889
Kunden-Nr.: 8352

Rechnung

Sehr geehrter Herr Eckl,

wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	177	Rückbank für Mercedes SL RW107 plus Sicherheitsgurte Kunstleder pergament	595,00 €	595,00 €

Gesamtbetrag

595,00 €

enthaltene Mehrwertsteuer 19% auf 500,00 € netto

95,00 €

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Rechnungsbetrag per Vorkasse erhalten.



Rechnung Nr. 180159

Unfallinstandsetzung
Ersatzteillager
Tuning
HU / AU im Haus

Datum 12.04.2018 Leistungserstellung 14.03.2018 bis 12.04.2018
Kunden-Nr. 13277

Hersteller	Modell	Ident-Nr.	Kennz	KM-Stand	Nächste HU / AU
		WDBBA48D1KA098164	OHNE	0	

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
Arbeitslohn:				
1	TÜV-D TÜV - Durchsicht	0,40	73,50	29,40
2	AU-A AU - Abnahme ohne OBD u Dieselfahrzeuge	1,00	46,35	46,35
3	Gutachten	1,00	350,00	350,00
4	R.oben und unten Trag gelenke a+e ,unter erneuert ,oben instandgesetzt	1,90	73,50	139,65
5	Unterer L.+R. Querlenker a+e, Buchsen herausgepres , erneuert	2,20	73,50	161,70
6	Fahrzeug auf deutsche Bestimmungen umgerüstet ,Rückleuchten ungeändert	3,90	73,50	286,65
7	Nebelscheinwerfer instandgesetzt.	1,00	73,50	73,50
8	R Reifenmontage incl. Alu-Gewichte	1,00	79,80	79,80
Durchlaufende Posten gem. §10/1 UstG:				
9	TÜV-A TÜV - Abnahme	1,00	198,00	198,00
Ersatzteile:				
10	4571566 TRAGGELENK VA MB DIV	1,00	34,05	34,05

Rechnung Nr. 180159

Ersatzteillager
Tuning
HU / AU im Haus

Datum 12.04.2018 Leistungserstellung 14.03.2018 bis 12.04.2018
Kunden-Nr. 13277

Hersteller Modell Ident-Nr. Kennz KM-Stand Nächste HU / AU
WDBBA48D1KA098164 OHNE 0

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
Übertrag von Seite 1				1.399,10
11	4664607 MONTAGESATZ QUERLENKER unten	2,00	117,63	235,26
12	MA0003300585 Reperatursatz oberes Tragelenk	1,00	21,80	21,80
13	Fassungen	2,00	8,60	17,20
14	Klebeset	1,00	5,60	5,60
15	21w Soffittenbirne	2,00	2,30	4,60
16	Elektromaterial/Klemmaterial	1,00	12,60	12,60
17	W21/5 Birnen	3,00	2,05	6,15
18	Micherlin 205/65R15 94V	4,00	103,60	414,40

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt !
Bitte nach ca 100km Radschrauben nachziehen lassen!!!

BETRAG erh. 12. APR. 2018

in bar. inf. Bech

Nettobetrag Teile	751,66	Netto Öle, Schmierst.	0,00	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	1.167,05	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	198,00

Rechnung Nr. 180276

Unfallinstandsetzung
Ersatzteillager
Tuning
HU / AU im Haus

Datum 04.06.2018
Kunden-Nr. 13277
Leistungserstellung 29.05.2018 bis 04.06.2018

Hersteller	Modell	Ident-Nr.	Kennz	KM-Stand	Nächste HU / AU
Daimler-Benz	560SL	WDBBA48D1KA098164	STA-JE503	181239	04/ 20

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
Arbeitslohn:				
1	Tankgeber a+e erneuert	1,70	73,50	124,95
2	V.R. Hauptscheinwerfer a+e, Blinkerglas erneuert	1,20	73,50	88,20
3	Rückbank, inkl. Sicherheitsgurte eingebaut	1,50	73,50	110,25
4	Kühlerschlauch a+e erneuert	0,90	73,50	66,15
5	Wasserkühler a+e erneuert	2,90	73,50	213,15
6	Motorkabelstrang instandgesetzt, gebrochen, unterbrochen	2,20	73,50	161,70
Ersatzteile:				
7	8712768 Kühler, Motorkühlung BEHR HELLA SERVICE *** PREMIUM LINE ***	1,00	398,00	398,00
8	G30 ALU PROTECT Frostschutz	5,50	8,38	46,09
9	Schlauchschelle	2,00	3,14	6,28
10	Schlauchschelle	2,00	2,21	4,42
11	Tankgeber	1,00	189,90	189,90

Rechnung Nr. 180276

Ersatzteilelager
Tuning
HU / AU im Haus

Hersteller
Daimler-Benz

Modell
560SL

Ident-Nr.
WDBBA48D1KA098164

Datum
04.06.2018

Kunden-Nr.
13277

Kennz
STA-JE503

Leistungserstellung
29.05.2018 bis 04.06.2018

KM-Stand
181239

Nächste HU / AU
04/ 20

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
Übertrag von Seite 1				1.409,09
12	Schlauch	1,00	108,90	108,90
13	Dichtung	1,00	3,12	3,12
14	Blinkerglas	1,00	159,90	159,90
15	Elektro/Kabelmaterial	1,00	12,80	12,80
16	Gummilager Filter	1,00	5,80	5,80
17	Getankt	1,00	15,00	15,00

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt !
Bitte nach ca 100km Radschrauben nachziehen lassen!!!

Nettobetrag Teile	950,21	Netto Öle, Schmierst.	0,00	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	764,40	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	0,00

Netto ohne Durchläufer	MwSt 19 %	MwSt 7 %	AT-MwSt	Rechnungssumme	2.040,39 EUR
1.714,61	325,78	0,00			

Zahlbar sofort ohne Abzug !

US-CARS Lothar Wolf GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 3
82140 Olching

Telefon 0 81 42 / 4 95 54
Fax 0 81 42 / 4 96 53
Mail us-cars-lothar-wolf@t-online.de

Volks / Raiffeisenbank FFB eG
BLZ 701 633 70
Konto 2 627 000

USt-ID Nr.: DE 178095338
IBAN: DE 45 701633700002627000
BIC: GENODEF1FFB

ed. 04.06.18

Kunden-Nr. 13277

Hersteller	Modell	Ident-Nr.	Kennz	KM-Stand	Nächste HU / AU
Daimler-Benz	560SL	WDBBA48D1KA098164	STA-JE503	181239	04/ 20

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
Arbeitslohn:				
1	AUTOMATIKGE Automatikgetriebeölwechsel mit Filter	1,20	75,50	90,60
2	Tacho a+e Tageszähler instandgesetzt	2,90	75,50	218,95
3	Tachoscheile km/h umgebaut-Tageszähler wird in Miles gezählt	1,00	75,50	75,50
4	Auspuffgummis a+e erneuert	0,50	75,50	37,75
Ersatzteile:				
5	Tacho km/h, Scheibe	1,00	98,90	98,90
6	3827147 OELFILTER MB ATF	1,00	29,88	29,88
7	ATF2 Automatikgetriebeöl Dexron III	5,50	11,70	64,35
8	Auspuffgummis/Set	1,00	29,80	29,80
9	Eilzustellung	1,00	21,90	21,90

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt !
Bitte nach ca 100km Radschrauben nachziehen lassen!!!

Nettobetrag Teile	244,83	Netto Öle, Schmierst.	0,00	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	422,80	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	0,00

Netto ohne Durchläufer	MwSt 19 %	MwSt 7 %	AT-MwSt	Rechnungssumme	794,48 EUR
667,63	126,85	0,00			

Zahlbar sofort ohne Abzug !

US-CARS Lothar Wolf GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 3
82140 Olching

Telefon 0 81 42 / 4 95 54
Fax 0 81 42 / 4 96 53
Mail us-cars-lothar-wolf@t-online.de

Volks / Raiffeisenbank FFB eG
BLZ 701 633 70
Konto 2 627 000

Ust-ID Nr.: DE 178095338
IBAN: DE 45 701633700002627000
BIC: GENODEF1FFB

Pos	Menge	Art. Nr.	Bezeichnung	Gesamt (Netto)	MwSt	E-Preis	Gesamt (Brutto)
1	1	HBW-107-S6	MERCEDES SL W107 R107 560SL 500SL 300SL Wurzelholz Holz Blende Holzblende NEU Angebots-Nr.: 350927005410	172,35	19%	172,35	205,10
2	1		DHL Deutschland	4,12	19%	4,12	4,90

Gesamtpreis Netto 176,47 EUR

MwSt. 19,00% 33,53 EUR

Gesamtpreis Brutto 210,00 EUR

Zahlung (eBay Managed Payments) vom 12.08.2021 210,00 EUR

offener Betrag 0,00 EUR

Hinweis:

Bitte beachten Sie Ihr Widerrufsrecht bei Online-Bestellungen unter www.motorform.de

Lieferung

	Datum	LieferNr
Tracking-ID: 00340434330767268260	13.08.2021	202108316079-C

ebay Name

jje65

Zahlungsart

12.08.2021

eBay Managed Payments

Versandart

DHL Deutschland

Automobile Steinherr GmbH

Schloßstr.160
82140 Olching
Tel.: 08142/5046352
Fax.:

E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen STA-JE50H
Wegstreckenzähler 181318
Fahrzeug-Hersteller Mercedes-Benz
Fahrzeug-Typ (107) 500SL
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDBA48D1KA098164

Erstzulassung 01.06.1989
Emissionsschlüssel-Nr. 0098
Herstellerschlüssel-Nr. 0709
Typschl.-Nr. 000

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart
Kraftstoffart

G-Kat
Benzin

Prüfberichtsnummer

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	Ergebnis
Konditionierung					
Temperatur				Alternative Kond.	# i. O.
Konditionierung Katalysator	s	90		1	
Drehzahl	1/min	3700		---	
Zündzeitpunkt	°KW	19,0	21,0	#20	i. O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	600	750	620	i. O.
CO	%vol		0,10	0,009	i. O.
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl	1/min	2300	2800	2510	i. O.
CO	%vol		0,30	0,006	i. O.
Lambda		0,99	1,02	1,000	i. O.
Regelkreisprüfung					
Drehzahl	1/min	500	3500	Grundverfahren 2 Auslenkungen 650	i. O.
$\Delta\lambda$			0,03		
λ Ausgangswert				0,993	
$\Delta\lambda$ Störgröße ein ($\Delta\lambda$ ausgeregelt)				0,980	$\Delta\lambda$ erkannt
$\Delta\lambda$ Störgröße aus ($\Delta\lambda$ ausgeregelt)				0,990	$\Delta\lambda$ erkannt

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

Kontroll-Nr. BY-4-04-5439-63
Datum/Uhrzeit 14.07.2021 08:44
Prüfer Anton Steinherr



AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
Software-Build 3.0.1671.2007
AU-Geräteleitfaden 5.01
Fahrzeugsolldaten V 3.60 02.11.2020 (CC)

Abgas Serien Nr. BEA V2.02 3AA30592
981459228
Messtechnik MTM V2n02 22.12.04 08:36
Serien Nr. 0980184028

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juli 2023

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juli 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Seitz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 14.07.2021 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-4-04-5439-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	300	280
Betriebsbremse 2. Achse	220	270
Feststellbremse 1. Achse	170	190

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	67,23 EUR	80,00 EUR		
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	7,14 EUR	8,50 EUR		
Gesamt:	Netto 74,37 EUR	Brutto 88,50 EUR	USt 19%:	14,13 EUR
USt-IdNr.: DE177565595				

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH

Herst./Modell: Mercedes-Benz 560SL
 Kennz.: STA-JE50H
 Ident-Nr.: WDBBA48D1KA098164
 KM-Stand: 181317
 Erstzul.: 01.06.1989
 Nächste HU: 07/23

Pos	Menge	Einh.Nummer	Bezeichnung	E-Preis	Summe
1	35,00	AW	Gelenkscheiben (beide) erneuern	6,90	241,50
2	20,00	AW	Gelenkwellenzwischenlager erneuern (Lager mit Gelenkwelle ausgebaut)	6,90	138,00
3	7,00	AW	Bremsschläuche (2) an Radbremse vorn erneuern	6,90	48,30
4	8,00	AW	2 Bremsscheiben der Vorderachse mit Reinigungsklötzen reinigen (Bremsbeläge ausgebaut)	6,90	55,20
5	8,00	AW	2 Bremssätze der Vorderachse aus-,einbauen,ern.	6,90	55,20
6	45,00	AW	Servolenkung aus-,einbauen	6,90	310,50
7	5,00	AW	Motorleistung und Abgas auf dem Prüfstand prüfen	6,90	34,50
8	6,00	AW	Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit prüfen	6,90	41,40
9	5,00	AW	Kraftstofffilter erneuern	6,90	34,50
10	3,00	AW	Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen	6,90	20,70
11	20,00	AW	Kraftstoffpumpe (2) aus-,einbauen	6,90	138,00
12	5,00	AW	Kraftstoffdruck prüfen (nach Prüfung der Fördermenge)	6,90	34,50
13	20,00	AW	Lenkhilfpumpe aus-,einbauen	6,90	138,00
14	15,00	AW	Radialdichtring der Lenkhilfpumpe aus-,einbauen, erneuern	6,90	103,50
15	5,00	AW	Zündkerzenstecker (alle) erneuern	6,90	34,50
16	7,00	AW	Zündkerzen aus-,einbauen,erneuern	6,90	48,30

Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde

Übertrag 1.476,60

Pos	Menge	Einh.Nummer	Bezeichnung	E-Preis	Summe
17	2,00	AW	Läufer des Verteilers erneuern (nach Prüfung)	6,90	13,80
18	4,00	AW	Entstörstecker (alle) des Verteilers erneuern (nach Prüfung)	6,90	27,60
19	8,00	AW	Buchse für Wählhebelstange vom Automatikgetriebe erneuern (bei Einstellarbeiten)	6,90	55,20
20	11,00	AW	Motor prüfen, einregulieren	6,90	75,90
21	3,00	AW	Überspannungsschutz prüfen	6,90	20,70
22	12,00	AW	Kombiinstrument aus-, einbauen, Glühbirnen ern.	6,90	82,80
23	1,00	AW HU	Hauptuntersuchung nach §29 StVZO inkl.Verg.gem.6.4	88,50	88,50
24	1,00	A1074200483	Bremssattel	522,00	522,00
25	1,00	A1074200583	Bremssattel	522,00	522,00
26	1,00	A0006441580	Dichtring	4,72	4,72
27	2,00	A0004662104	Filter	16,00	32,00
28	1,00	A0189976047	Dichtring	14,00	14,00
29	2,00	A0004280673	Feder	0,94	1,88
30	4,00	A000991406064	Haltestifte	7,10	28,40
31	1,00	A0014208520	Bremsklotz	88,79	88,79
32	1,00	A0024774401	Kraftstofffilter	47,39	47,39
33	2,00	A0000900310	TS Ventil	20,34	40,68
34	1,00	A1234700875	Kraftstoffschlauch	21,00	21,00
35	8,00	A0001565910	Entstörstecker	29,99	239,92
36	1,00	A0001592942	Kabelstecker	15,90	15,90
37	1,00	A0001592842	Kabelstecker	9,50	9,50
38	2,00	3969454	REP-SET BREMSSATTEL	52,50	105,00
39	2,00	4671806	BREMSSCHLAUCH VA	35,80	71,60
40	1,00	1043530	VERTEIL.LAEUFER 1234332382	52,00	52,00
41	2,00	4570753	GELENKSCHLEIBENSATZ	137,75	275,50
42	2,00	A000421249164	Spreizfeder	10,57	21,14
43	1,00		Lenkung Gebraucht	900,00	900,00

Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde

Übertrag

4.854,52

Pos	Menge	Einh.Nummer	Bezeichnung	E-Preis	Summe
44	1,00		Verdeckkastenhebel	180,00	180,00
45	2,00		Lager Schaltgestänge	5,00	10,00
46	1,00	2843672	GETRIEBELAGER FUER MB	108,55	108,55
47	8,00	1009440	ZUENDKERZE BP 5 ESZ	2,77	22,16
48	2,00	A124421161264	Bremsscheibe	68,00	136,00
49	3,00	N007985005165	Schraube	1,51	4,53
50	2,00	A1239900053	Mutter	3,11	6,22
51	3,00	N000000002490	Schraube	1,19	3,57
52	1,00	N000000006772	Holschraube	11,85	11,85
53	1,00	4718100	LAGERUNG GELENKWELLE FUER	70,28	70,28
54	2,00	1502435	EL.KRAFTSTOFFPUMPE FUER	205,00	410,00
55	4,00	3854456	WARNKONTAKTSATZ VA FUER MB	8,00	32,00
56	1,00	AW AU	Abgasuntersuchung §47a StVZO G-Kat	46,00	46,00

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde

Netto ohne Durchläufer	Mwst 19 %	Rechnungssumme:	6.999,04 EUR
5.807,18	1.103,36		

Nettobetrag Teile:	4.008,58	Nettobetrag Sonst./Pakete	46,00
Netto Leistungen:	1.752,60	Netto Fremdleistungen:	0,00
		Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	88,50

Zahlbar sofort netto ohne Abzug

Title Number
M003010222007

Issue Date
08102010

Film Number
K222M00303

Odometer Miles (no tenths) *
0172591 A

Previous Title Number State
M003009146017 AZ

Issue Date
05262009

Previous Film Number
J146M00305

* A - Actual Mileage
B - Mileage in excess of the odometer mechanical limits
C - NOT Actual Mileage, WARNING ODOMETER DISCREPANCY

Arizona Brands

Previous Brand

State Previous Brand


State Previous Brand

State Other States With Brands

Owners/Lessees

DENNIS ALLEN MACK

Lienholders



FIN

blan